Date de soumission du rappel :	**05-Oct-26**

Véhicules concernés :

Marque	Modèle	Année-modèle
MCI	D4520	2025
MCI	D45CRT	2025-2026
MCI	D45CRTLE	2019 et 2024

Numéro de référence interne :	S.O.
Numéro de rappel de Transports Canada :	**2026-478**
Description du défaut ou de la non-conformité :	Lorsque le commutateur d'allumage est à la position d'arrêt (OFF), les feux de détresse extérieurs fonctionnent comme prévu, mais les témoins des feux de détresse au tableau de bord ne s'allument pas.
Risque pour la sécurité/Conséquences :	Lorsque le commutateur d'allumage est à la position d'arrêt (OFF), les conducteurs pourraient ne pas savoir que les feux de détresse extérieurs clignotent. Cela pourrait semer la confusion chez les autres usagers de la route et accroître le risque de collision si le véhicule ne présente aucun danger et que les feux ne sont pas utilisés intentionnellement pour en signaler un.
Description de la mesure corrective :	De nouveaux programmes seront mis à disposition pour corriger le problème.
Précautions à prendre avant l'application de la mesure corrective, s'il y a lieu :	Lorsque le commutateur d'allumage est à la position d'arrêt, les conducteurs doivent vérifier visuellement la position de l'interrupteur des feux de détresse pour savoir si ceux-ci sont activés.
Disponibilité du correctif :	Les programmes correctifs sont en cours d'élaboration. Communiquez avec votre responsable des solutions techniques (TSM) pour obtenir de plus amples renseignements.
Coûts :	Les programmes sont fournis gratuitement aux propriétaires. Ceux qui choisissent de reprogrammer leurs autocars peuvent demander le remboursement des frais de main-d'œuvre correspondant au temps consacré à cette tâche.
Questions :	Pour toute question concernant un **véhicule en particulier ou un numéro de rappel, ou pour signaler un problème de sécurité**, veuillez envoyer votre demande à l'adresse suivante : safetyrecalls@nfigroup.com Dans la ligne d'objet, veuillez indiquer, selon le cas : - « RENSEIGNEMENTS SUR LE RAPPEL – NIV 12345678X87654321 », avec le numéro de rappel de Transports Canada YYYY-123 (dans la cellule surlignée en jaune sur cette page), OU - « RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE – NIV 12345678X87654321 » OU - « QUESTION/PROBLÈME DE SÉCURITÉ – NIV 12345678X87654321 », OU - « CHANGEMENT D'ADRESSE – NIV 12345678X87654321 » Si vous les connaissez, veuillez indiquer le numéro SR et le numéro de parc du véhicule concerné, ainsi que tout renseignement pertinent susceptible de nous aider à vous répondre.
Dernière mise à jour du document du site Web :	**02-Nov-26**