

Date de soumission du rappel : **11-Mar-26**

Véhicules concernés :

Marque	Modèle	Année-modèle
ARBOC	Spirit of Freedom	2018-2021
ARBOC	Spirit of Freedom	2023
ARBOC	Spirit of Mobility	2018-2026

Numéro de référence interne : **S.O.**

Numéro de rappel de Transports Canada : **2026-109**

Description du défaut ou de la non-conformité :

Les valves du modulateur ABS arrière ne fonctionnent pas correctement.

Lorsque le châssis Chevrolet a été équipé d'un système de freinage hydraulique à quatre circuits, les conduites de frein arrière ont été mal raccordées par ARBOC lors des modifications apportées au châssis.

Tous les véhicules équipés d'un châssis Chevrolet avec système ABS à 4 circuits sont concernés.

Risque pour la sécurité/Résultat :

Un système ABS arrière défectueux augmente le risque d'accident dans les situations où le système ABS est activé.

Description de la réparation :

ARBOC fournira des instructions aux propriétaires et aux concessionnaires pour qu'ils puissent réacheminer et rebrancher correctement les conduites de frein arrière. ARBOC fournira ce service gratuitement, et les frais de main-d'œuvre raisonnables seront remboursés. On estime que cette réparation devrait prendre 1 heure par autobus, sans compter la logistique en atelier et le transport.

Précautions préalables à la réparation, le cas échéant :

Aucunes connues.

Disponibilité des matériaux de réparation :

Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire pour effectuer cette réparation, qui peut donc être réalisée immédiatement.

Coûts :

ARBOC prendra en charge jusqu'à 1 heure de main-d'œuvre par autobus et fournira les instructions nécessaires pour vérifier, acheminer et raccorder correctement les conduites de frein.

Questions :

Pour toute question concernant un **véhicule en particulier, un numéro de rappel ou pour signaler un problème de sécurité**, veuillez envoyer votre demande à : safetyrecalls@nfigroup.com

Dans la ligne d'objet, veuillez indiquer, selon le cas :

- « RENSEIGNEMENTS SUR LE RAPPEL – NIV 12345678X87654321 », avec le numéro de rappel de Transports Canada YYYY-123 (dans la cellule surlignée en jaune sur cette page), OU
- « RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE – NIV 12345678X87654321 » OU
- « QUESTION/PROBLÈME DE SÉCURITÉ – NIV 12345678X87654321 », OU
- « CHANGEMENT D'ADRESSE – NIV 12345678X87654321 »

Si vous les connaissez, veuillez indiquer le numéro SR et le numéro de parc du véhicule concerné, ainsi que tout renseignement pertinent susceptible de nous aider à vous répondre.

Dernière mise à jour du document du site Web : **24-Mar-26**